ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

$N_{\underline{0}}$			

1. Общие сведения об объекте

1. Оощие сведения оо ообекте
1.1. Наименование (вид) объекта <u>Общеобразовательное учреждение</u>
1.2. Адрес объекта Красноярский край. Ужурский район, село Малый Имыш, улица
Кооперативная 1а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание <u>2</u> этажа, <u>1488,4</u> кв. м
- наличие прилегающего земельного участка12345 кв. м
1.4. Год постройки здания _1965_, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г., капитальногонет
1.6 Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательная
учреждение «Малоимышская средняя общеобразовательная школа»
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 662268, Красноярский край, Ужурский
район, село Малый Имыш, улица Кооперативная 1а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
10 A 7

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- **1.10.** Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **1.11.** Вышестоящая организация (наименование) __МКУ «Управление образования Ужурского
- района» **1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, улица Строителей, дом 9, строение 1, помещение 3 Тел. 8 (39156)
- Ужурский район, г. Ужур, улица Строителей, дом 9, строение 1, помещение 3 Тел. 8 (39156) 28-6-98

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам и уровням образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту:

Пешком по обочине дороги согласно схеме движения из разных концов села

3.2 Пассажирским транспортом:

Автобусом по перевозке детей из населенных пунктов, согласно схеме движения:

Малый Имыш – Березовый Лог-Большой Имыш

Большой Имыш-Березовый Лог-Малый Имыш

Малый Имыш-Тальники

Тальники-Малый Имыш

- 3.3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- -Расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м
- -Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- -Перекрестки: нет
- -Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: Отсутствует
- -Перепады высоты на пути: есть
- -Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ π/π	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	0
2	передвигающиеся на креслах-колясках	вдн
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	вдн
5	с нарушениями слуха	вдн
6	с нарушениями умственного развития	вдн

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	вдн
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	вдн
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	вдн
5	Санитарно-гигиенические помещения	вдн
6	Система информации и связи (на всех зонах)	вдн
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках., нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление и установка табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения программы текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет полностью доступен для всех категорий инвалидов.
- 4.4. Для принятия решения <u>требуется</u>, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование на комиссии по проведению обследования и паспортизации

5. Особые отметки

Паспорт сформиро	ван на основании:		
1. Анкеты (информ	ации об объекте) от " 25 "	августа	2023г

2. Акта обследования объекта: N акта обследования социальной инфраструктуры от "27" августа 2023 г.

	УТВЕРЖДАЮ
Директо	р МБОУ «Малоимышская СОШ»
	Помогаев М.А.
	"25" августа 2023г.

AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	
-------------------------------	--

1	O-7		_	_
		свеления	α	OOT AVTA
	COULING	СВСЛСПИИ	\mathbf{v}	COBCRIC

- **1.1.** Наименование (вид) объекта <u>Общеобразовательное учреждение</u> **1.2.** Адрес объекта Красноярский край. <u>Ужурский район, село Малый Имыш, улица</u>
- **1.2.** Адрес объекта Красноярский край. <u>Ужурский район, село Малый Имыш, улиц</u> Кооперативная 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____2___ этажа, ____1488,4______ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка 12345 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г., капитального нет
- **1.**6 Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение «Малоимышская средняя общеобразовательная школа»
- **1.7** Юридический адрес организации (учреждения) 662268, Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, улица Кооперативная 1a
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- **1.11.** Вышестоящая организация (наименование) __МКУ «Управление образования Ужурского района»
- **1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662253, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, улица Строителей, дом 9, строение 1, помещение 3 Тел. 8 (39156) 28-6-98

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам и уровням образования.
- 2.2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в
- т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (<u>дети,</u> взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, <u>инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата</u>; нарушениями зрения, нарушениями слуха, <u>нарушениями умственного развития</u>

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту:

Пешком по обочине дороги согласно схеме движения из разных концов села

3.2 Пассажирским транспортом:

Автобусом по перевозке детей из населенных пунктов, согласно схеме движения:

Малый Имыш – Березовый Лог-Большой Имыш

Большой Имыш-Березовый Лог-Малый Имыш

Малый Имыш-Тальники

Тальники-Малый Имыш

- 3.3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- -Расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м
- -Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- -Перекрестки: нет
- -Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: Отсутствует
- -Перепады высоты на пути: есть
- -Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	0
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	вдн
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	вдн
6	с нарушениями умственного развития	вдн
		вдн

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ π/π	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление и установка табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

<u>No</u>

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Общеобразовательное учреждение
- **1.2.** Адрес объекта Красноярский край. <u>Ужурский район, село Малый Имыш, улица</u> Кооперативная 1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание <u>2</u> этажа, <u>1488,4</u> кв. м
- наличие прилегающего земельного участка 12345 кв. м
- 1.4. Год постройки здания _1965_, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г., капитального нет
- **1.**6 Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение «Малоимышская средняя общеобразовательная школа»
- **1.7** Юридический адрес организации (учреждения) 662268, Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, улица Кооперативная 1a

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам и уровням образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту:

Пешком по обочине дороги согласно схеме движения из разных концов села

3.2 Пассажирским транспортом:

Автобусом по перевозке детей из населенных пунктов, согласно схеме движения:

Малый Имыш – Березовый Лог-Большой Имыш

Большой Имыш-Березовый Лог-Малый Имыш

Малый Имыш-Тальники

Тальники-Малый Имыш

- 3.3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- -Расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м
- -Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
- -Перекрестки: нет
- -Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: Отсутствует
- -Перепады высоты на пути: есть
- -Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п		Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	0

2	передвигающиеся на креслах-колясках	вдн
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	вдн
5	с нарушениями слуха	вдн
6	с нарушениями умственного развития	вдн

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные	Состояние	Приложение		
п/п	структурно-функциональные зоны	доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	N на плане	N фото	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ			
2	Вход (входы) в здание	внд			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	внд			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд			
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ			

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках., нарушениями слуха, зрения, умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ π/π	1 0 0 1 10	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и

		написанных выпуклым шрифтом
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление и установка табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

- 4.2 Период проведения работ: в рамках исполнения программы текущего ремонта
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет полностью доступен для всех категорий инвалидов.
- 4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование на комиссии по проведению обследования и паспортизации
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Результаты обследования:	
1. Территории, прилегающей к объекту	на1 л.
2. Входа (входов) в здание	на1_л.
3. Путей движения в здании	на2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на1_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _1 л.
Председатель комиссии: Заведующий	хозяйством Деркач Надежда
Константиновна	
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)	

Член Комиссии: Соловьева Ирина Юрьевна заместитель директора по воспитательной работе
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Член Комиссии: Кириенко Ольга Николаевна, социальный педагог
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Согласовано: руководитель учреждения Помогаев Михаил Александрович
Управленческое решение согласовано ""
Комиссией по проведению обследования в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБОУ «Малоимышская СОШ»,
Ужурского района, Красноярского края.

І. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ «Малоимышская СОШ» 662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, ул.Кооперативная 1а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть						
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № на № плане фото		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
				ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			Не нуждается

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию условно доступна

	Приложе	ние 2
к Ак	ту обследовани	RI
ОСИ к па	аспорту	
доступно	ости ОСИ №	ОТ
""	20 г.	

I. Результаты обследования:2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Малоимышская СОШ» 662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, ул.Кооперативная 1а

N π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	Налич	ие элем	ента			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер-жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть				ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	есть				ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				Γ	Изготовление и установка табличек Брайля и написанных выпуклым шрифтом	
2.4	Дверь (входная)	есть				С,Г	Установка светового и звукового маяка	
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	доступности <*>	Прилож № на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь движения входа в здание	внд			

Комментарий к заключению: отсутствует тактильная информация об учреждении на языке Брайля, световой и звуковой маяк

	Прил	ожение 3
к Акту (обследо	вания
ОСИ к пасп	орту	
доступности	и ОСИ Л	б от
""	_ 20 г	

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Малоимышская СОШ» 662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, ул.Кооперативная 1а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер-жание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	Γ		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни	К,Г,О		
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			нет	К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К,О		
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,О,Г		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни, пандусы, устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,О,Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности <*>	I			омендации
функциональной зоны	(к пункту 3.4	№ на	No dome	по ада (вид _**>	птации работы)
	Акта обследования	плане	фото	4.1	к пункту Акта

	ОСИ)		обследования ОСИ
Путь движения внутри здания	внд		Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) недоступны для инвалидов категории К,Г,О (отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни, пандусы, устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей)

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от "__" ___ 20_ г.

I. Результаты обследования:4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Малоимышская СОШ» 662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, ул.Кооперативная 1а

№ π/π	Наименование функционально- планировочного	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер-жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	Γ	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	К,Г	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Прилож	сение	Рекомендации		
функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4	№ на плане		по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Зоны целевого назначения здания	внд			Текущий ремонт		

Комментарий к заключению: зоны целевого посещения объекта недоступны для инвалидов категории К,Г (отсутствуют тактильные обозначения и пандус)

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от "__" ___ 20__ г.

I. Результаты обследования: 2. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Малоимышская СОШ» 662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, ул.Кооперативная 1а

No	Наименование	Наличие элемента	Выявленные	Работы по
п/п	функционально-		нарушения и	адаптации
			замечания	объектов

	планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К,Г,О установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений		Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прилож № на плане	л <u>е</u> фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	внд			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения недоступны для инвалидов категории К,Г,О. Необходима установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений

	Приложе	ние 6
к Акт	гу обследовани	Я
ОСИ к па	спорту	
доступно	сти ОСИ №	ОТ
" "	20 г. —	

І. Результаты обследования:

3. Системы информации на объекте

МБОУ «Малоимышская СОШ» 662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, ул.Кооперативная 1а

№	Наименование	Наличие элемента	Выявленные	Работы по адаптации
Π/Π	функционально-		нарушения и	объектов
			замечания	

	планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	Γ	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				_			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации
		№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) <**> к пункту
	ОСИ)			4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	внд			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. Чрезвычайных ситуациях, отсутствует информация на языке Брайля.00